
Entidade Gestora:

Águas da Região de Aveiro

Apartado 3144 - EC Taboeira - 3801-101 Cacia, Aveiro Travessa Rua da Paz nº 4, 3800-587 AVERO Tel. + 351 234 910 200 + 351 234 910 200, Fax + 351 234 910 299, E-mail adra@adp.pt

Perfil da entidade gestora:





Plano de segurança de saneamento

Perfil do sistema de gestão de águas residuais:			
Comprimento total de coletores (km)	2970,6		
Estações elevatórias (n.º)	636		
Estações de tratamento de águas residuais (n.º)	6		
Fossas séticas coletivas (n.º)	5		
Emissários submarinos (n.º)	0		
Índice de conhecimento infraestrutural (em 200)	182		
Índice de gestão patrimonial de infraestruturas (em 200)	111		
Índice de medição de caudais (em 200)	79		
Licenciamento de descargas (%)	45		
Índice de valor de infraestrutura (entre 0 e 1)	0,67		
Índice de segurança e resiliência (em 200)	110		
Sazonalidade das afluências	3		
Emissão indireta de gases com efeito de estufa (kg CO_2 e/m³)	0,04		
Acessibilidade física ao tratamento (%)	100		
Consumo de energia no tratamento (kWh/m³)	0,35		
Encaminhamento adequado de lamas do tratamento (%)	100		
Benefício do tarifário social (%)	NA		
Utilização de volumes planeados (%)	111		
Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação telefónicos (%)	100		







Ficha de avaliação da qualidade do serviço:

Indicador	Avaliação 2023	Valor do indicador (valor de referência)	Fiabilidade dos dados	Histórico 2019 - 2023	Observações
ADBQUAÇÃO DO SERVIÇO AO UTILIZADOR			•		
AR 02 - Acessibilidade física do serviço através de redes fixas e meios móveis		99 % [85; 100]	*		
AR 03 - Acessibilidade económica do serviço		0,44 % [0; 0,50]	***		
AR 04 - Ocorrência de inundações	•	3,41 /(1000 ramaisano) ★★★ [0; 0,25]			
AR 05 - Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação escritos	•	100 % 100	***		
SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DO SERVIÇO					
AR 06 - Cobertura dos gastos	•	90 % [100; 110]	***		
AR 08 - Adesão ao serviço por rede fixa	•	80,8 % [95,0; 100]	*		
AR 09 - Reabilitação de coletores	•	0,0 %/ano [1,5; 4,0]	***		
AR 10 - Ocorrência de colapsos estruturais em coletores		0,1 /(100 km.a 0,0	no) ***		
AR 11 - Monitorização da condição de coletores	•	1 % >=75	***		
AR 12 - Utilização da infraestrutura de tratamento		111 % [70; 95]	***		
AR 14 - Adequação dos recursos humanos no tratamento de águas residuais	•	7,3 /(10⁶ m³.a i [2,1; 3,2]	no) ★		
AR 15 - Adequação dos recursos humanos na recolha e drenagem de águas residuais	•	4,5 /(100 km.a [5,0; 11,0]	no) ★		
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL					
AR 16 - Eficiência energética de instalações elevatórias	•	0,73 kWh/(m ³ .100r [0,27; 0,54]	m) ★		
AR 17 - Produção de lamas no tratamento		0,1 kg/m³ [0,0; 0,6]	***	①	
AR 18 - Produção de água para reutilização	()	0,0 % [20,0; 100,0]	***		O indicador encontra-se em fase de teste, não sendo objeto de avaliação. Devido a limitações do Portal ERSAR, o histórico deste indicador não apresenta a simbologia correta.
AR 19 - Produção própria de energia	•	0 % >=10	***		
AR 20 - Controlo de descargas de emergência e de tempestade	•	22 % [90; 100]	***		
AR 21 - Cumprimento dos requisitos de descarga	•	100 % 100	***	_	

Avaliação:

qualidade de serviço boa;

qualidade de serviço mediana;

qualidade de serviço insatisfatória;

qualidade de serviço insatisfatória;

nA não aplicável;

NR não respondeu

Fiabilidade dos dados: ★ a menor fiabilidade e ★★★ a maior fiabilidade

Recomendações:

A entidade gestora deve promover um esforço de melhoria particularmente do(s) indicador(es) com avaliação insatisfatória. A entidade gestora deve adotar procedimentos para aumentar a fiabilidade da informação reportada.